REPARATUR - SERVICEKARTE

Inventar Nr.:	**613.34**
Gerät:	**Fahrbare Kompressoren**
Typ:	**XAS 90 Dd**

Maschine		Antriebsmotor		Servicematerial	
Serial- (Stamm-) Nr.:	YA3 047-0950 0979 437	**Fabrikat:**	Deutz	**Keilriemen:**	
Hersteller:	Atlas Copco	**Typ:**	F4L 1011		
Lieferant:	Atlas Copco	**Motor-Nr:**	7960080	**Motoroelfilter:**	Mann W 719/5
Baujahr:	1991	**Hubraum:**	2.732 dm3		
Betriebsgewicht [kg]:	1'160	**Zylinder Zahl:**	4	**Kraftstofffilter:**	Mann WK 842
Nutzlast [kg]:		**Leistung [PS / kW]:**	53.72 / 39.50		
Pneu Dimension vorne:		**Baujahr:**	1991	**Hydraulikfilter:**	Kompr. Mann 962/14
Pneu Dimension hinten:		**Kraftstoff:**	Diesel		
Pneu Luftdruck [bar]:		**Kraftstoffverbrauch:**	ca. 7.0 l/h		
Elektrik				**Luftfilter innen:**	Mann C 20325/2
Elektromotor, Typ:		**Getriebe**		**Luftfilter aussen:**	
Spannung:	12V	**Fabrikat:**		**Getriebeoelfilter:**	
Batterie, Typ:		**Typ:**		**Wasserfilter:**	
Anlasser:		**Max. Druck [bar]:**	7	**Oel, Motor [Liter]:**	
Lichtmaschine:		**Bruttoleistung [m3/min]:**	5.200	**Oel, Getriebe [Liter]:**	
Regler:				**Glüh-/Zündkerzen:**	
Achse Typ:	BPW 46.24.316.000 N91123			**Kompress.oel [Liter]:**	
	CB 1305/1614509900 1				

Datum	[km/Std]	Arbeiten	Material-kosten [CHF]	Reparatur-aufwand [Std]	Stunden-ansatz [CHF/h]	Transport-Kosten [CHF]	Kosten Total [CHF]
08.04.1999	1'057	grosser Service; Birnen und Rückstrahler ersetzt, Karte Nr. 5921					400
01.12.2000	1'185	grosser Service; ab MFK machen; 1 Radkeil					312
28.02.2003	1'396	grosser Service; alle Oele ersetzt; Ventile eingestellt; Dämpfer in Deichsel ersetzt					681
15.04.2004	1'482	grosser Service; Zahnriemen ers.; alle Oele ers.; ganze Maschine lackiert	542	46.0	46		2'658
30.09.2004		El. Störung suchen, Tankgeber defekt; muss noch ersetzt werden		4.5	46		207
15.10.2004	1'560	Tankgeber und Batterie ersetzt, in Arosa	456	4.0	46		640
30.03.2005	1'600	grosser Service; alle Filter ers.; Motorenoel ersetzt; lackiert	573	45.0	46		2'643
08.02.2006	1'647	Kotflügel rechts richten; Bremsbacken ersetzt; Bremssicherungsseil ersetzt;					0
		Kompressorschlauch 25 m ersetzt; MFK i.O.	214	16.0	46		950
11.12.2006	1'716	Service Motorenoel ers. Alle Filter ers. EL Kabel Anfertigen neu Stecker mont.	380	8.0	46		748
14.05.2007		Tankgeber ers.Tempfühler ers	520	2.0	46		612
12.12.2007	1784	Motor Aus und Einbauen Schwungradritzel und Anlasser ers,	387	2.0			387
		Zahnriemen ers, Grosser Service,Ventiele einstellen,Abgastest durchführen					0
		Motoroeldruckschalter und Dieselförderpumpe ers,Motoraufhängung ers	1'456	23.0	46		2'514
30.03.2009	1870	Motorservice alle Oele und Filter ers. Haspel rep. Kompressoel oel ers	486	9.0	46		900
03.03.2010	1941	Motorenoel und Filter ers, Dieselfilter & Luftfilter ersetzt. Div. Beulen rep. Bremsen	389	8.0	46		757
		kontr und eingestellt. Abgastest durchgeführt Allg.kontr.Anlasser ers.	477	4.0	46		661
16.02.2011	2009	Allgemeine Kontrolle und bereit stellen	100	2.0	46		192
13.12.2011	2020	Service Motorenoel und Filter ers.Dieselfilter ers. Abgastest durchgeführt	213	6.0	46		489
10.03.2015	2180	Service: Alle Oele und Filter ersetzt. neues Sammelrohr montiert	846	4.0	46		1'030
18.03.2015	2180	DPF aufgebaut durch Bartholet	8'640	4.0	46		8'824
21.04.2017	2347	Service: Alle Oele und Filter ersetzt. Zahnriemen mit Spannrolle und Keilriemen ers.	979				979
		Ventiele eingestellt. Zahnkranz auf Schwungrad ersetzt. Kupplung Motor zu					0
		Aggregat ersetzt. DPF Ausgebrannt und Abgastest durchgeführt. Handbremsseil	733				733
		ersetzt und Bremsen eingestellt.	1'197	33.0	46		2'715
25.09.2017	2403	Zylinderkopf-Dichtung ersetzt. Motorenoel und Oelfilter ers. Schlauchrolle ca. 40M neu	680	16.0	46		1'416
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
			TOTAL Kosten [CHF]				**31'448**