

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46236 Bottrop

Erstellungsdatum: 07.11.2019
Besichtigungsdatum: 31.10.2019
Protokoll-Nummer: 1164-2019
Sachverständiger: RF / GM



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer: 36113-001

FIN: WDD2183741A090943
Kennzeichen: GE-M 6300



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	Euro Norm	1313/BUD
Typ / Modell	CLS 63 AMG	Hubraum (ccm) / Zylinder	5461 / V 8
Aufbau / Ausführung	Limousine	Motorleistung (kW)	386
Anzahl der Türen	4	Getriebe	Automatik 7-Gang
Farbe	Schwarz-met.	Motorhersteller	Benzin
Antriebsart	Heckantrieb	Leergewicht	1.870
Erstzulassung	22.03.2013	Gesamtgewicht	2.455
Laufleistung	217.495	Radstand (mm)	
Gesamtlaufleistung		SchadstoffEinstufung	Euro 5
Anzahl der Besitzer	2	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	06.20 / 06.20	Federung	

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	255/40 R18 99V	Bridgestone	4 / 4
2	255/40 R18 99V	Bridgestone	5 / 5
3			
4			
Reserverad	Tirefit		

Wertrelevante Ausstattung:

LED-Scheinwerfer, Innenausstattung Leder, Navigationssystem APS COMAND, Radio/CD, Sound System, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik, LM-Felgen, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera,

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46236 Bottrop

Erstellungsdatum: 07.11.2019
Besichtigungsdatum 31.10.2019
Protokoll-Numme 1164-2019
Sachverständiger: RF / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Hebebühne

Sonstiges

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Wartung fällig, durchführen
2	Schließanlage	Nur 1 Schlüssel vorhanden, Schlüssel anfertigen
3	Karosserie	Tür vorn rechts Dellen, smart repair
4	Karosserie	Türdichtung hinten links gerissen, erneuern
5	Karosserie	Stoßfänger vorn verkratzt, lackieren
6	Karosserie	Motorhaube Steinschläge (Info)
7	Motor	Laufgeräusche, prüfen (Folgekosten möglich)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten links




Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Gepäckraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
46236 Bottrop

Erstellungsdatum: 07.11.2019
Besichtigungsdatum: 31.10.2019
Protokoll-Nummer: 1164-2019
Sachverständiger: RF / GM



Auto Service



Ansicht Mittelkonsole / Navigation



Stoßfänger vorn verschürft



Türdichtung hinten links gerissen



Wartung fällig

