

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.10.2019 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herr Mann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2019.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2019 um 10:00 Uhr durch Herrn Frank Kindler bei Jolidis Leasing AG NL Templin, Hans-Sachs-Straße 30, 17268 Templin, im Beisein von Herr Zülw.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht bzw. nur bedingt möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	MB Logistic, Brandenburger Ring 13, 16303 Schwedt
Fz-Scheinnummer	UM-K-1-156/19-00008
Kennzeichen	UM AW330
Tag der Erstzulassung	05.06.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.06.2019
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2020
Fälligkeit § 57b	06 / 2021

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Hersteller	Daimler (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	963-4-A / Actros WDB 963403 Typ 18.. 4x2 L
Aufbauart	Fahrgestell
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDF9634031C005893
Leergewicht	9703 kg
zul. Gesamtmasse	18000 kg
Maße über alles L / B / H	6157 / 2500 / 3944 (mm)

Achsen / anetr.Achsen	2 / 1
Türen	2
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	330 kW / 12809 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO VI; C; M, N
Getriebe / Gänge	Automatik / 12
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	7.484

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	315 / 70 R 22.5	Continental / HS3	S / O	15 mm
	154 L			
rechts	315 / 70 R 22.5	Continental / HS3	S / O	15 mm
	154 L			
2 links innen	315 / 70 R 22.5	Continental / HD3	W / O	18 mm
	154 L			
links aussen	315 / 70 R 22.5	Continental / HD3	W / O	19 mm
	154 L			
rechts innen	315 / 70 R 22.5	Continental / HD3	W / O	19 mm
	154 L			
rechts aussen	315 / 70 R 22.5	Continental / HD3	W / O	19 mm
	154 L			

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Ausstattung Fahrgestell

Kombiinstrument 10.4cm mit Zusatzanzeigen, Kühlschrank, Luftansaugung hinter FHS aufgesetzt, Hebedach elektrisch, FHS lang Giga Space, Nebelscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht, Frontspiegel heizbar, OM 471, 315/70 R 22.5, Vorderachse 7.5t, CD-Radio mit Bluetooth, Staukasten links unter FHS, FHS Aufsetzhöhe 765mm, Sonnenrollo Fahrertür, Tachograph digital, Klapptisch rechts., Schublade unter Brüstung, Schubladen unter Bett, Vorderfederbock Aluminium, Beifahrerfunktionssitz, Integralheck, Fahrerschwingsitz Komfort, 9.00 x 22.5, Kotflügel 3-teilig mit Spritzschutz, 1-Schicht-Uni, CB-Funk, Fahrzeugbreite 2500/2550mm, ADR/GGVs, Wärmeisolierung zusätzlich, Kombinationstank 830 L mit Adbluetank 90 L, Tank rechts 430 L., Motor ..32 235kW/..40 290kW/..48 330kW/..63 460kW., Komfortbett oben nivellierbar, Spritzschutz EG vorn, Sonnenblende aussen, Unterbodenverkleidung aerodynamisch, Schutzplatte gegen Staubaufwirbelung, Wasserpumpe geregelt, Kühlerjalousie, Klimaanlage, Türverlängerung, Getriebe-Automatik G 281-12., Zusatzheizung Fahrerhaus, Spurhalte Assistent/Aufmerksamkeits Assistent, Abgasanlage Auslass gefächert rechts unten, Parabelfeder vorn 7.5t (2-Blatt), FHS Lagerung Komfort, Sitzbezüge Velours, Luftfilteranlage Standzeit grösser (300.000 km), Komfortschliessanlage, Vorhang vorn und quer vor Betten.,

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

---

### Zustand nicht akzeptabel

- Fahrzeuganleitungen in polnischer Sprache, erneuern

---

### Zustand akzeptabel

- Kotflügelabdeckung hi.li. gestaucht, Gebrauchsschaden (Bild 7)

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Frank Kindler  
Ingenieur

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hi.re.





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Armaturenräger



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Wegstreckenzähler



Bild 7 : Kotflügelabdeckung hi.li. gestaucht, Gebrauchsschaden