

Thomas Ebert
 Schornsteinfegermeisterbetrieb
 Haseloffer Weg 9
 14929 Treuenbrietzen
 Telefon: 033748291355 Fax: 033748291356
 Mobil: 0179 1292568
 Mail: thomas-ebert@live.de
 Web: www.feuerstättenbescheid.info

Datum der Arbeitsausführung: 14.11.2019

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Fa. Thomas Ebert, Haseloffer Weg 9, 14929 Treuenbrietzen

Stadtwerke
 Beelitz GmbH ENRO Ludwigsfelde
 Rudolf-Diesel-Straße 15
 14974 Ludwigsfelde

Ausfertigung für den Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
 172-8-15 / F-01
 Heizcontainer
 Clara-Zetkin-Straße 8-15
 14547 Beelitz
 Gebäudeteil: Heizhaus, Heizraum

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Eisenwerke Theodor Loos, U-HD, 1999	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Max Weishaupt GmbH, RGL40/2-4, 2007	Brennerart mit Gebläse	Leistungsbereich/Leistung bei der Messung 3450 kW Brennstoff Erdgas
Feuerstättenart Heizkessel	Art der Anlage Heizung mit Brauchwasser	

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:	Abgasleitung	✓
Feuerstätte:		- an der Strömungssicherung	- O ₂ -Gehalt im Abgas	4,8 %
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓ unverdünnter CO-Gehalt	0 ppm
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓ O ₂ -Differenz im Ringspalt	- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	- Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓ Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa

Folgende Mängel wurden festgestellt: Es wurden keine Mängel festgestellt.

- Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:		Grenzwert für Abgasverlust			
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
				Messunsicherheit	%

Das Messergebnis entspricht der Verordnung.
 Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil Abgasverluste über 9 %
 Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
 Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) TTAV02169359BB10919

19.11.2019 
 Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung

Thomas Ebert
 Schornsteinfegermeisterbetrieb
 Haseloffer Weg 9
 14929 Treuenbrietzen
 Telefon: 033748291355 Fax: 033748291356
 Mobil: 0179 1292568
 Mail: thomas-ebert@live.de
 Web: www.feuerstaettenbescheid.info

Datum der Arbeitsausführung: 14.11.2019

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Fa. Thomas Ebert, Haseloffer Weg 9, 14929 Treuenbrietzen

Ausfertigung für den Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:
 172-8-15 / F-04
 Heizcontainer
 Clara-Zetkin-Straße 8-15
 14547 Beelitz
 Gebäudeteil: Aufstellraum

Heizcontainer
 Clara-Zetkin-Straße 8-15
 14547 Beelitz

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Eisenwerke Theodor Loos, U-HD, 2007	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Max Weishaupt GmbH, RGL40/2-4, 2007	Brennerart mit Gebläse	Leistungsbereich/Leistung bei der Messung 3450 kW
Brennstoff Erdgas	Feuerstättenart Heizkessel	Art der Anlage Heizung mit Brauchwasser

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:	Abgasleitung	✓
Feuerstätte:		- an der Strömungssicherung	- O ₂ -Gehalt im Abgas	4,8 %
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓ unverdünnter CO-Gehalt	0 ppm
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓ O ₂ -Differenz im Ringspalt	- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	- Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓ Druckdifferenz im Ringspalt	- Pa

Folgende Mängel wurden festgestellt: Es wurden keine Mängel festgestellt.


- *Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:	Grenzwert für Abgasverlust	%
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz
	Pa	Abgastemperatur
		Abgasverlust
		Messunsicherheit
		%

- Das Messergebnis entspricht der Verordnung.
- Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil Abgasverluste über 9 %
 Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
 Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) TTA02169359BB10919

19.11.2019 Datum  Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung