REPARATUR - SERVICEKARTE

Inventar Nr.:	**291.52**
Gerät:	**Lastwagen mit Kran**
Typ:	**Mercedes-Benz Actros 2541 L**

Maschine		Antriebsmotor		Servicematerial	
Serial- (Stamm-) Nr.:	WDB 930 202 1L2188 62	**Fabrikat:**	Mercedes	**Keilriemen:**	
Hersteller:	Mercedes-Benz	**Typ:**			
Lieferant:	Ring Garage, Chur	**Motor-Nr:**		**Motoroelfilter:**	
Baujahr:	2007	**Hubraum:**			
Eigengewicht [kg]:	12'100	**Zylinder Zahl:**	V6	**Kraftstofffilter:**	
Nutzlast [kg]:	13'900	**Leistung [PS / kW]:**	408 / 300		
Pneu Dimension vorne:	385/65 R 22.5	**Baujahr:**	2007	**Hydraulikfilter:**	
Pneu Dimension hinten:	385/65 R 22.5 (Nachlaufachse)	**Kraftstoff:**	Diesel / AdBlue		
Pneu Luftdruck [bar]:		**Kraftstoffverbrauch:**			
Elektrik				**Luftfilter innen:**	
Elektromotor, Typ:		**Getriebe**		**Luftfilter aussen:**	
Spannung:		**Fabrikat:**	MB	**Getriebeoelfilter:**	
Batterie, Typ:	2 x 12V / 165 Ah	**Typ:**	G240-16	**Wasserfilter:**	
Anlasser:		**Besonderes / Diverses:**		**Oel, Motor [Liter]:**	
Lichtmaschine:	28V / 80A			**Oel, Getriebe [Liter]:**	
Regler:				**Glüh-/Zündkerzen:**	
Gewicht des Zuges [kg]:	40.000 to			**Retourfahrwarner:**	
Schlüssel-Nr.:		**Feuerlöscher-No.:**		**Lufttrockner:**	
Aufbauten:	Otto Wohlgenannt, Dornbirn	**Nächste Kontrolle:**		**Kabinenfilter:**	
Mittlere Achse:	315/80 R 22.5 (Antriebsachse)				
	Doppelbereift				

Datum	[km/Std]	Arbeiten	Material-kosten [CHF]	Reparatur-aufwand [Std]	Stunden-ansatz [CHF/h]	Transport-Kosten [CHF]	Kosten Total [CHF]
07.08.2007		Ablieferung					0
04.05.2009	19'277	Motorenöl und Filter ersetzt					0
15.02.2010	37'228	Service ausgeführt und Defekt an Lichtanlage behoben (Montebello)					0
11.10.2010	53'666	Räder zu Nachlaufachse gewechselt					0
10.03.2011	58'347	grosser Service					0
11.05.2011	62'071	defekte Vorderreifen repariert					0
09.06.2011	64'540	Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, Druckregelsensor ersetzt					0
07.03.2012	80'315	grosser Service, diverse Lackierarbeiten, Bulzen Multilift repariert		8.0	46		368
21.11.2013		Anlasser ersetzt, Kabel zu Anlasser repariert		3.0	46		138
10.02.2014	115'878	grosesr Service ausgeführt, alle Filter und Flachriemen ersetzt, Beleuchtung	380	18.0	46		1'208
		instand gestellt, Unterfahrschutz repariert					0
							0
							0