REPARATUR - SERVICEKARTE

Inventar Nr.:	**312.18**
Gerät:	**Kompaktbagger, Raupen+Kabine**
Typ:	**Volvo ECR 28**

Maschine		Antriebsmotor		Servicematerial	
Serial- (Stamm-) Nr.:	11641	**Fabrikat:**	Volvo	**Keilriemen:**	
Hersteller:	Volvo	**Typ:**	D1.2		
Lieferant:	Robert Aebi	**Motor-Nr:**		**Motoroelfilter:**	
Baujahr:	2011	**Hubraum:**	1.2 l		
Betriebsgewicht [kg]:	2810	**Zylinder Zahl:**	3	**Kraftstofffilter:**	
Nutzlast [kg]:		**Leistung [PS / kW]:**	18.1 / 13.5		
Pneu Dimension vorne:		**Baujahr:**	2011	**Hydraulikfilter:**	
Pneu Dimension hinten:		**Kraftstoff:**	Diesel		
Pneu Luftdruck [bar]:		**Kraftstoffverbrauch:**	3 l/h		
Elektrik				**Luftfilter innen:**	
Elektromotor, Typ:		**Getriebe**		**Luftfilter aussen:**	MANN C1196/2
Spannung:		**Fabrikat:**		**Getriebeoelfilter:**	
Batterie, Typ:		**Typ:**		**Wasserfilter:**	
Anlasser:		**Besonderes / Diverses:**	Hammereinrichtung	**Oel, Motor [Liter]:**	
Lichtmaschine:		**Schnellwechsler:**	ABL05 mech. (Hum05)	**Oel, Getriebe [Liter]:**	
Regler:		**Roflex 3/4"**		**Glüh-/Zündkerzen:**	
Tieflöffel:	400 mm / 56 kg / 57 l			**Besonderes / Diverses:**	
	600 mm / 65 kg / 94 l				
Schwenklöffel:	1000 mm / 106 kg / 105 l				
Typ Zähne:	3 oder 4 Zähne, V13 ESCO				

Datum	[km/Std]	Arbeiten	Material-kosten [CHF]	Reparatur-aufwand [Std]	Stunden-ansatz [CHF/h]	Transport-Kosten [CHF]	Kosten Total [CHF]
25.03.2011	0	Ablieferung WH Thusis					0
08.08.2011	242	Motorenservice. Motorenoel & filter ers. Dieselfilter und Luftfilter ersetzt.	213	4.0	46		397
08.02.2012	401	Service alle Filter und Oele ers.ausse Hydro Oel ,Unterwagen Lakieren	456	14.0	46		1'100
07.09.2012	674	Serivce Alg Kontrolle	213	4.0	46		397
15.12.2012	850	DPF mont Service Motor Oel und Filter ers. Luft und Dieselfilt ers	7'633	12.0	46		8'185
14.01.2013	1'053	Motorenservice. Motorenoel & filter ers. Dieselfilter und Luftfilter ersetzt.	213	4.0	46		397
13.02.2013	1'230	Motorenservice. Motorenoel & filter ers. Dieselfilter und Luftfilter ersetzt.DPF demont.	218	4.5	46		425
29.07.2013	1'500	Motorenservice. Motorenoel & filter ers. Schwenklöffel Leitung Schweissen	156	3.0	46		294
08.10.2013		SL Zyl ers.	670	3.0	46		808
14.02.2014	1'885	Grosser Service mit allen Oele und Filter ers. Ventile einstellen. Riehmen und Wasser					0
		ers. Heckhaube Schaden flicken u Lackieren. 4 Zähne an 600 Löffel ers. SL Zyl Spiel					0
		aufheben und neue HydrSchläuche mont. Beide Tieflöffel verschleiss aufschweissen					0
		Teillackiert	930	27.0	46		2'172
06.10.2014	2'155	Motorenservice Oel-Filterwechsel, Allg Kontr.	120	3.5	46		281
01.04.2015	2'184	Kleiner Service: Endantriebsoel ers. Abgastest durchgeführt an Stiel und Planieschaufel					0
		Spiel aufgehoben. Gummiraupen neue Montiert. allg kontr. Reinigung und Teillackiert	750	14.0	25		1'100
13.11.2015	2'438	Motorenservice. Motorenoel & filter ers. Dieselfilter und Luftfilter ersetzt.	200	2.5	46		315
26.02.2016	2'495	Hydraulikoelund Filter ersetzt. Planieschaufel und Schnellwechsler spiel aufgehoben.					0
		Endantrieb Oel ersetzt.Allg Kontrolle.	220	12.0	46		772
07.02.2017	2'973	Service: Motorenoel und alle Filter ersetzt. Ventiele eingestellt. Keilriemen ersetzt.					0
		Endantrieb Oel ersetzt. an Monoblock neue Bolzen und Büchsen montiert. teillackiert.	2'700	45.0	38		4'410
02.06.2017	3'144	Jostik rechts ersetzt. Planieschaufel schwenkte von selbst.	980	2.0	46		1'072
10.07.2017	3'234	Motorservice Oel u. Luftfilter	80	5.0	46		310
19.07.2017		Schwenkschaufel rep. Kohler	1'510				1'510
28.02.2018	3'519	Service: Alle Oele und Filter ersetzt. Diverses Spiel aufgehoben. allg. kontrolle					0
		Zähne von TL ersetzt.	1'166	12.0	46		1'718
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
			TOTAL Kosten [CHF]				**25'663**