

Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG
 Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung Nachkontrolle

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
 Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

zu Bericht GQ5Y02YS-0 vom 16.09.2020
 bei FSP

Ihr Servicebüro:
 Davenstedter Str. 95
 30453 Hannover
 Tel.: 0511/82079970

Untersuchungsbericht: GQ5Y02Z6-0
Fahrzeughalter:

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	WVWZZZ16ZDM666476 7	(2) Amtl. Kennzeichen:	H (D)
(3) Prüfort:	0001928839 / 31535 Neustadt	(3) Prüftermin:	17.09.2020, 12:08 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	119783 km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AB / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Schräghecklimousine
Fahrzeughersteller:	VOLKSWAGEN-VW / 0603	Fahrzeugtyp:	16 / BFK00044
Variante:	ABCCZAX0	Version:	FM6FM62Q011N7MQVIVR0
Zulässige Gesamtmasse:	1830 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	03.05.2013 / 06.2018
Handelsname (D.3):	BEETLE	iKfz-Prüfziffer:	k55qJrjN

Sehr geehrte(r) Frau Quader-Wallenhauer,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung: 09/2022
---------------------------	-------------------------------	--

(9) Verantwortlicher: Dipl.-Ing. (FH) Waldemar (90100816)
 Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

Tel.:

Stempel und Unterschrift F4 18.5 / Z1.4.4 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:

10160 - Betriebsbremsanlage: Bremswirkung gem. Pkt.8 der HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	330	320	3,1	650	Nein
2	220	210	4,6	430	Nein

Abbr. BBA: 59 %

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	200	200	0	400	Nein

Abbr. FBA: 21,8 %

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:
 Prüfungsentgelt in Euro

4,90 inkl. USt. 16,0 %

Gesamt

4,90 inkl. USt. 16,0 %

09232326

5/045-03.10.FSP © TÜV, TÜEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.