

M43931		
300007871	09.08.1999	Kollision LSP-Lader gegen RP Maschine
300007922	10.08.1999	SERV: Lebenszeichenüberwachung Lambda
300008004	13.08.1999	SERV KM schäumt + Dichtung Späneförderer
300008414	06.09.1999	SERV Kollision Lader > Regalplatz 7/8
300008746	24.09.1999	Störung: Motorschutzschalter defekt
300008806	30.09.1999	ersa SchalterWZ-Mag Türe Transportschade
300009898	19.11.1999	Schulung MTV LSP lt. VMM/SCT
300009932	19.11.1999	Mängelbeseitigung vom 19.11.99
300010018	23.11.1999	ERA.von Blech
300010203	29.11.1999	WZ spannen gestört
300010228	29.11.1999	ERA.Einführung
300010213	29.11.1999	Ersa Spannzange tauschen
300010307	03.12.1999	SW-Tausch: SIN 4.07, PLC 4.05
300010813	17.12.1999	ERSA:Kühlmitteleinführung defekt
300011093	03.01.2000	Rundtisch nicht geklemmt
300011264	10.01.2000	Netzwerkfähige Datenbank installieren
300011603	19.01.2000	B-Achse: F25050 u. RT nicht geklemmt
300011964	31.01.2000	NC hat keine Verb. zur PLC
300011958	31.01.2000	ERSA zu Meldung 300011964
300012101	03.02.2000	Wartung
300012473	15.02.2000	ERSA:Gat-Einführung defekt
300013451	15.03.2000	Mängelbeseitigung an Absauganlage
300013905	28.03.2000	WZW beginnt nicht ohne Fehlermeldung
300014286	07.04.2000	ersa Einführung
300014267	10.04.2000	Palette/Vorrichtung ist schräg auf RP
300015547	22.05.2000	Ersa Einspeisemodul
300015499	22.05.2000	Ersa Motor Leistungsmodul
300015616	24.05.2000	Umbau 06, erweiterte Spühleinrichtung
300016004	05.06.2000	Ersa + Monteur WZ-Spannung
300017527	19.07.2000	X-Spülung nachrüsten
300017687	25.07.2000	SI-Software SIN 4.0/17 bereitstellen
300019928	27.09.2000	Fehler 70427 Endhalt Wechsler n.i.Grdst.
300019946	27.09.2000	Schwenkspanner RDT. überprüfen Storno!
300019980	28.09.2000	PAW immer noch gestört. Endlage nicht er
300020014	29.09.2000	Wartung KW 41
300020232	09.10.2000	ersa für Wartung auch M43978/43979
300021523	14.11.2000	Bettspülung optimiert
300022823	15.12.2000	SI-Software SIN4 n.Stand bereitstellen
300022929	19.12.2000	Hochdruckpumpe undicht Auftragsnummer
300023626	16.01.2001	SI-Software SIN 5.1 Bereitstellen
300024828	14.02.2001	Nachrüstung Abdichtung Mot.spindel
300026287	29.03.2001	Abdeckblech f. Bettspülung anbringen
300027666	03.05.2001	Arbeitsraum Dichtheit prüfen
300027756	08.05.2001	Inspektion u. vorbeugende Wartung
300028255	18.05.2001	Meßtaster geht nicht mehr
300030087	11.07.2001	Werkzeugwechsler prüfen
300030869	30.07.2001	Leck an Einführung
300034344	22.10.2001	Softwarehochrüstung

300034484	25.10.2001	Inspektion und Wartung
300035397	19.11.2001	Softwareupdate 5.2/10
300036210	04.12.2001	Dichtung für Spaltsiebkasten Erl.d.Kunde
300036237	05.12.2001	Leck an Einführung
300037290	08.01.2002	Mot.Spindel macht Geräusche
300038739	13.02.2002	Motorspindel tauschen
300038800	14.02.2002	ERSA:Faltenbalg
300039956	14.03.2002	Probleme WZ Verwaltung (Softwarefehler)
300041456	24.04.2002	Wartung Fest geplant
300041601	26.04.2002	Monteuranforderung PAW Störung
300042357	17.05.2002	ERSA zu Meld 300041456
300042864	03.06.2002	GAT ist undicht
300045241	29.07.2002	GAT 01.083976 undicht
300045796	12.08.2002	GAT-Einführung undicht
300049719	19.11.2002	Leck an Einführung
300050481	06.12.2002	Z-Achse Geräusch
300050484	06.12.2002	Kugelrollspindel defekt Z Achse
300050903	17.12.2002	Jahreswartung
300053112	20.02.2003	ERSA zur Wartung
300055924	12.05.2003	Geometrie u. Rd. Tisch prüfen
300056503	27.05.2003	Dreheinführung defekt 01.083976
300058547	21.07.2003	Wartung
300060118	02.09.2003	Ersa Werkzeugspindel
300060181	03.09.2003	Empfänger für Messtaster 21.011380
300061383	06.10.2003	ERSA GAT auf Kulanz
300061502	08.10.2003	ersa Gat wegen Falschlieferung
300063222	19.11.2003	1 Modul zu wenig am Antriebsbus
300063356	24.11.2003	Werkzeugspannung gestört
300065078	20.01.2004	WINBDE optimieren
300065336	27.01.2004	Inspektion u.vorbeugende Wartung
300067635	23.03.2004	ERSA Motorspindel 01.082487
300068725	21.04.2004	ersa Y-Abdeckung
300070497	03.06.2004	700347 Laufzeit WZ spannen gestörtPEW290
300070668	08.06.2004	SINTDI muß nachinstalliert werden
300071992	09.07.2004	SINTDI didn't post init complete
300073090	03.08.2004	Wartung
300080918	08.02.2005	Motorspindel defekt (Wicklung?)
300081902	01.03.2005	Wartung
300083882	14.04.2005	Z Achse gestört
300085252	13.05.2005	ERSA Spanneinrichtung
300085549	23.05.2005	ERSA: Flachbedientafel
300087853	06.07.2005	Motorspindel macht Geräusche
300088320	15.07.2005	Lebenszeichenüberwachung PLC
300089384	08.08.2005	700406 Werkst.im Arbeitsraum n. gespannt
300091615	26.09.2005	Wartung
300092870	24.10.2005	WZW Poti defekt
300093581	08.11.2005	ERSA: Leistungsteil 21.011338
300093630	09.11.2005	ERSA zur Wartung
300094013	18.11.2005	
300094975	06.12.2005	ERSA zur Wartung

300097518	03.02.2006	Wartung
300098916	02.03.2006	Klärung zu Motorspindelausfall von 7/05
300123752	30.03.2006	Kollision
300127257	12.06.2006	X Achse gestört
300130238	22.06.2006	ERSA Schwenkspanner 03.162486
300131906	13.07.2006	Reglerkarte defekt
300134196	14.08.2006	ERSA Flachbedientafel OP31
300134291	15.08.2006	Wartung
300134324	15.08.2006	Wz Spindel ist laut
300135086	28.08.2006	Umbau 09 Ott auf Bergspindel
300135367	01.09.2006	ERSA WZ Spannung
300136590	21.09.2006	Wegeventil 01.079926 defekt
300137020	27.09.2006	Wkzgspannung gebrochen am GAT
300137057	28.09.2006	ERSA WZ Spannung und GAT
300138050	16.10.2006	Werkezugspannung gestört
300139697	09.11.2006	schlechte Oberfläche beim Fräsen
300140234	20.11.2006	Kollision
300144076	22.01.2007	Km Anlage gestört
300145043	05.02.2007	WZW gestört
300145147	06.02.2007	ERSA 22.000822 WZ BERO
300146203	22.02.2007	ERSA: Hubtüre
300146229	22.02.2007	Wartung
300146462	26.02.2007	ERSA Sicherheitsscheibe
300146564	27.02.2007	ERSA: 3 mal Pneu-Ventil 01.064378
300147442	12.03.2007	Nullspindel defekt
300149105	04.04.2007	ERSA:Antifrogen
300154985	09.07.2007	Palette lösen gestört
300155247	16.07.2007	ERSA 21.012904+21012905
300155245	16.07.2007	ERSA Sender + Empfänger
300157235	14.08.2007	Inspektion und vorbeugende Wartung
300157648	22.08.2007	ERSA Leistungsmodul 21.011338
300159076	17.09.2007	ERSA Y-Abdeckung und Schwenkspanner
300159205	18.09.2007	ersa 2x 01089342
300159818	27.09.2007	ERSA: Scheibe 00.671076 und Tüllen
300165211	03.01.2008	Schmierdruck S55.1 gestört
300166337	21.01.2008	Hydrauliköl wird heiß
300167368	05.02.2008	Wartung
300167424	05.02.2008	Messtasterumbau
300167498	06.02.2008	div. ERSA für Messtaster-Umbau
300169858	13.03.2008	ERSA Interface 01.097248 für Umbau
300170091	18.03.2008	ERSA Kuppelmente 01.068349
300177342	02.07.2008	80L Antifrogen 49200333
300179882	05.08.2008	ERSA: Hydraulikschlauch
300180299	11.08.2008	Wartung und Geometrie
300187706	01.12.2008	Angebot Winkel 00.698314
300189639	13.01.2009	ERSA Schalter 01097458
300192085	20.02.2009	Angebot Wartungsmaterial für 1/2 Jahresw
300192509	03.03.2009	ERSA Linearsensor 01.097458
300192796	06.03.2009	Wartung und Geometrie
300194195	01.04.2009	Angebot Wz Spindel nach Wartung

300198551	29.06.2009	Kabel 21.012024 defekt
300201612	24.08.2009	PAW-Stellungen prüfen
300208780	14.01.2010	Wartung und Geometrie prüfen
300215918	10.05.2010	Z Kugelrollspindel tauschen
300216634	25.05.2010	B-Achse Stillstandsüberwachung
300218540	24.06.2010	Palette klemmen gestört
300218550	24.06.2010	Druck bricht ein bei RT KI-Lö Motor def.
300219772	13.07.2010	700403 Logikfehler
300226315	26.10.2010	Angebot Hydraulikschläuche
300226314	26.10.2010	Angebot Motorspindel 01.086326
300233943	21.02.2011	B Achse rattert
300234286	25.02.2011	ERSA Leistungsteil
300235398	15.03.2011	Motorspindel defekt
300236609	04.04.2011	Wartung 2011 + Geoemtrie
300238147	29.04.2011	Palettenspannung gestört
300238171	02.05.2011	Palettenspannung im AR erneut gestört
300239673	23.05.2011	Motorspindelrücktausch
300240225	31.05.2011	Angebot Standardumbau Leckagesensor
300248112	06.10.2011	Wartung 2011 + Geoemtrie
300255099	30.01.2012	Z-achse ruckelt
300256222	15.02.2012	Y-Achse Geräusch
300258243	13.03.2012	ERSA Dichtungen 00698302
300262798	21.05.2012	ERSA hydr Schlauch
300263027	24.05.2012	Wartung 2012 + Geometrie
300271670	05.10.2012	WZW gestört sporad. ohne Fehlermeldung
300271808	09.10.2012	21612,25030 Drehzahlregler, Konturüberwa
300274212	15.11.2012	Endlage PAW nicht erreicht
300279641	14.02.2013	ERSA Abstreifer 00698328
300280082	21.02.2013	Palette spannen gestört
300280336	26.02.2013	Wartung und Geometrie überprüfen
300283725	12.04.2013	Referenzpunkte Z- Achse justieren
300286958	04.06.2013	Geometrie vermessen
300289028	03.07.2013	Angebot PAW 04.008696
300296206	15.10.2013	Wartung 2013
300305521	10.03.2014	MDE alle Maschinen
300306653	26.03.2014	Scheibe Flachbedientafel defekt
300310019	19.05.2014	Antrieb MA_MX gestört
300310396	22.05.2014	Motorspindel tauschen
300310926	02.06.2014	Drehzahlregler MX-Achse
300315568	15.08.2014	PAW gestört schalter defekt
300315882	21.08.2014	Wartung 2014
300319245	15.10.2014	Angebot B-Achse instandsetzten
300320712	07.11.2014	Angebot Dichtungen B-Achse Verteiler
300321208	14.11.2014	Magazinkette Prüfen/nachspannen
300323435	16.12.2014	Austausch Motorspindel
300329764	23.03.2015	Festplatte defekt
300331209	15.04.2015	F253 löst aus
300335488	15.06.2015	Angebot Hydr. Pumpe
300336323	24.06.2015	Umbau von Gamfior auf MCI Heller Einheit
300340885	31.08.2015	Motorspindel austauschen

300344917	28.10.2015	Angebot Prop. Ventil
300345073	30.10.2015	Angebot Wartung 2015
300348965	07.01.2016	Rechner langsam, Festplatte prüfen
300349593	18.01.2016	WZW überprüfen
300351300	08.02.2016	Wartung 2016
300354988	31.03.2016	Werkstückspannung nur 100 bar im AR
300355261	04.04.2016	Angebot PAW
300356214	14.04.2016	Angebot Steuerungshochrüstung
300356211	14.04.2016	Angebot überholung vor Ort
300366104	06.09.2016	ERSA Angebot WZW austausch + Monteur
300366223	07.09.2016	Angeot Schmierfilter
300373808	02.01.2017	Ersa Filtereinsatz
300376597	07.02.2017	Wartung 2017 Montageaufwand Angebot
300376566	07.02.2017	Wartung 2017 Angebot
300388477	18.07.2017	Werkzeugwechsler tauschen
300388476	18.07.2017	Angebot Frequenzumrichter WZW
300390054	08.08.2017	Achse MAB Stromregler am Anschlag
300390334	11.08.2017	Angebot Drehstrom-Servomotor B-Achse
300395148	19.10.2017	Angebot Halter 00.684322
300401170	16.01.2018	Wartung 2018
300403084	07.02.2018	WZ-Magazin motor defekt
300404022	20.02.2018	Kühlmittel Leckage unter PAW
300404680	28.02.2018	Angebot Köcher/Abstreifer
300405386	08.03.2018	LSP teachen, Referenzpunkte einstellen
300406381	20.03.2018	Angebot Druckübersetzer
300408843	18.04.2018	ERSA Sitop
300414227	28.06.2018	Ersa Angebot Sichtscheibe 00.692527
300416690	30.07.2018	Stillstandsüberwachung Z-Achse
300446855	08.05.2019	Angebot Wartung 2019
300454308	01.07.2019	nc Speicher umkonfigurieren
300478149	10.12.2019	Angebot Lattenbürste Späneförderer
300482412	16.01.2020	Angebot zu PAW
300522227	08.10.2020	Bedientür Ersatzteile
300524924	23.10.2020	Wartung 2020
300539864	25.01.2021	ERSA Sicherheitsscheibe
300541933	11.02.2021	Ersatzteilbestellung
300552714	12.04.2021	Angebot TPS Modul Wartung
300553527	15.04.2021	Angebot Diskenttenlaufwerk
300555277	26.04.2021	Quick-Check durchführen
300556474	03.05.2021	Angebot nach Quick-Check
300556478	03.05.2021	Angebot Umbau nach Quick-Check
300557235	05.05.2021	Angebot nach Quick-Check - B-Achse
300563253	10.06.2021	Achtung Gamfoir Spindel v.Drittanbieter
300609333	16.08.2021	TPS Laufzeitmodule, M43931
300624272	29.10.2021	Zusatzangebot nach Quick-Check
300624392	02.11.2021	Ersa Z-Achse DIO
300629097	06.12.2021	Angebot Hauptspindelmotorkabel W754
300629321	08.12.2021	Angebot Verkabelung Motorgeber 21.015868
300629810	10.12.2021	Leistungskabel Spindel-Mot erneut defekt
300635766	12.01.2022	Angebot Umbau Empfänger Meßtaster

300651378	01.03.2022	Leistungsschutz 3RT1025-1BB40
300651941	02.03.2022	Ersa Führungsteile Bedientür
300672109	30.06.2022	Angebot Pufferbatterien Maschine + LSP