



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Burkhard Osthaus

Martin Merkel

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

212 K

Variante:

J2S1M0

Version:

NZAAA500

0.2.1. Handelsbezeichnung:

E 200 CDI

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Daimler AG

D-70546 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WDD2122051A631710

mit dem in der am 15.12.2011 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0200*11 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

22.03.2012

(Datum)

ppc

(Unterschrift)

Leiter Vertriebsplanung Pkw
(Dienststellung)

i.v.

(Unterschrift)

Leiter V-planung/Fzg.-dokumentation
(Dienststellung)

(9) Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Am TÜV 1, 30519 Hannover
TÜV-Station Hämelenwald
Hemmesstr. 6
31275 Lehrte

(1) Fz-Ident.-Nr. : WDD2122051A631710
(2) Amtl. Kennz. : -
(3) Ort, Datum : Lehrte, 10.07.2019
(4) km-Stand : 381094
(5) Fz-Art : Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : Juli 2021
HU-Plakette : erteilt SVA
Fz-Hersteller : Daimler (D)
Fz-Typ : 212 K
Erstzulassung : 11.04.2012
zGM / zAL [kg] : 2435
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern : -
Ende der HU : 10.07.2019, 11:50 Uhr

M1
AC

TÜV®
1313
BNK00367

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(10) Ergänzende Hinweise:

- Bremscheibe hinten kurz vor Verschleißgrenze
- Bremscheibe vorn kurz vor Verschleißgrenze
- Bremsbelag hinten kurz vor Verschleißgrenze
- Bremsbelag vorn kurz vor Verschleißgrenze
- Reifen vorn rechts leicht beschädigt
- Stoßfänger hinten und Unterbodenverkleidung z.T. eingerissen/lose

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Frank Bialkowski

(Unterschrift)

