



HOOGWERKERS

Beproeving en onderzoek

Een uitgave van PMG techniek B.V.

Rapportnummer : 020320201

MATERIEEL

Hoogwerker

Fabrikaat	JLG
Model / Type	TOUCAN 861
Fabrieksnummer	A300002490
Bedrijfsnummer	3697
Bouwjaar	2008
Urenstand	591

Belastingen

	Buiten		Binnen	
	♀	MAX. LAST	♀	MAX. LAST
Max. werklust werkborde	2	220	2	220
Max. werklust uitschuifborde	/	/	/	/
Max. windsnelheid (m/s)	12.5		0.0	
Max. manuele belasting (N)	400		400	
Max. scheefstand V / A / Z	2°		2°	

Uitvoering / opstelling

	truck; chas. Nr.	
	aanhangwagen; chas. Nr.	
X	Zelfrijdend :	m
X	- banden	
	- rupsen	cm
	- railstellen	m
	stationair	m
	stempels (stempelbasis)	x m

Hefmechanisme

	schaar	
X	telescoopgiek	Delen
X	knikgiek	Delen

Overig

Max. vloerhoogte (m)	6.72
Max. vlucht (m)	3.30
Afmetingen werkplatform (m)	0.70 x 0.90

Opdrachtgever

Bedrijf	PMG Techniek BV
Functionaris	A. Meijers

Eigenaar

Naam	PMG Techniek BV
Adres	Gewandeweg 9
Postcode, Plaats	6161DJ Geleen
Telefoonnummer	046-4759882

BEVINDINGEN

Tekortkomingen:

X	Nee (opmerkingen, zie)	Zie Blz. 5 voor eventuele opmerkingen
	Ja	Zie Blz. 5
	Directe voorziening	
	Nacontrole	
	Schriftelijk afmelden	

Rapport afgegeven aan:

Naam	
Bedrijf	

Inspectie:

Datum	
Plaats	Geleen
Soort	In gebruik X Periodiek

Handtekening

Inspecteur

Naam: D.Wlodarczyk



Betekenis cijfers boven kolommen

Kolom ← X = in orde, nog voldoende, 0 = Niet van toepassing

Kolom ↑ X = niet in orde, versleten, defect, niet aanwezig, voldoet niet aan in Nederland geldende voorschriften, afstelling onjuist

Kolom → X = niet door fabrikant in voorzien

Attentie Wanneer kolom ↑ wordt aangekruist, moet tevens een beschrijving van de tekortkoming in het formulier worden genoteerd.

Rapportnummer : 020320201

0100	Documenten		
0101	Hoogwerkerboek / registratieboek	X ☐ ☐	
0102	Vluchtdiagram aanwezig	X ☐ ☐	
0103	Hoogwerkerboek en vluchtdiagram gewaarmerkt	X ☐ ☐	
0104	Gebruiksaanwijzingen en elek./ hydr. schema's aanwezig	X ☐ ☐	
0105	EG+verklaring van overeenkomst aanwezig (vanaf 1997)	X ☐ ☐	
0106	Uitvoering machine conform 1 ^e keuring en / of specificaties van fabrikant	X ☐ ☐	
0107	Laatste beoordelingsformulier aanwezig	X ☐ ☐	
0108		☐ ☐ ☐	

0200	Bedieningsplaats(en)	Onderstel	Platform
0201	Bedieningsorganen / functies	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0202	Signaleringen / aanwijsinstrumenten	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0203	Aanduidingen bij bedieningsplaats	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0204	Opschrift werklust / personen	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0205	Opschrift met belangrijke gebruiksvoorwaarden	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0206	Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0207	Sleutelschakelaar om onbevoegd gebruik te voorkomen	X ☐ ☐	☐ ☐ X
0208	Noodstopvoorziening	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0209	Controle horizontaal stand (indien stempels)	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0210	Nooddalen bij uitvallen hoofdkrachtbron	X ☐ ☐	☐ ☐ X
0211	Instructie bij noodbediening voldoende	X ☐ ☐	☐ ☐ X
0212	Claxon (bij verrijden vanaf platform) indien door fabrikant voorzien	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0213	Automatisch geluidssignaal bij heffen en/of verplaatsen	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0214		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

0300	Toegangen		
0301	Opstappen / handgrepen	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0302	Loopvlakken / ladders	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0303	Antislip loopvlakken / opstappen / ladders	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0304		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Knik-arm	Telescoop
	Jib

0400	Hefinrichting		
0401	Constructie in goede staat	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0402	Bout- / pen verbindingen	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0403	Kabel- / kettingsysteem	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0404	- bevestiging / afstelling	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0405	- kabelschijven / kettingwielen indien kabel / ketting niet volledig zichtbaar	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0406	- wordt de voorgeschreven inspectie interval aangehouden (indien geen voorschrift: Max 4 jaar)	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0407	Back-up voorziening kabel / ketting in goede staat	☐ ☐ X	☐ ☐ X
0408	Hefcilinder(s)	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0409	- leidingbreukbeveiliging	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0410	Telescoopercilinder(s)	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0411	- leidingbreukbeveiliging	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0412	Parallelgeleiding (stangen / overbrengingen)	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0413	Parallelgeleiding hydraulische cilinders / motor	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0414	- leidingbreukbeveiliging	☐ ☐ X	X ☐ ☐
0415	Geleidingen telescoopgiek	X ☐ ☐	X ☐ ☐
0416		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

0500	Werkplatform		
0501	Constructie in goede staat	X ☐ ☐	
0502	Bevestiging	X ☐ ☐	
0503	Bout- / pen verbindingen	X ☐ ☐	
0504	Leuningwerk / borging	X ☐ ☐	
0505	Afsluiting toegang	X ☐ ☐	
0506	Zwenkinrichting	X ☐ ☐	
0507	(Uit)Schuifinrichting	☐ ☐ X	
0508	Horizontaalstelling	X ☐ ☐	
0509	Vloer deugdelijk (antislip / afwatering)	X ☐ ☐	
0510		☐ ☐ ☐	

Rapportnummer : 020320201

0600	Onderwagen / bovenwagen		
0601	Constructie in goede staat	X	☐
0602	Bout / pen verbindingen	X	☐
0603		☐	☐

0700	Zwenkinrichting		
0701	Toestand draaikrans / spil	X	☐
0702	Draaikransbevestiging	X	☐
0703	Aandrijving / lagering	X	☐
0704	Parkeerrem	X	☐
0705	Zwenk pal / transportblokkering	X	☐
0706		☐	☐

0800	Uithouders / stempels		
0801	Constructie in goede staat	☐	☐
0802	Bout- / pen verbindingen	☐	☐
0803	Borging handbediende uithouders	☐	☐
0804	Uithoudercilinders	☐	☐
0805	Handkracht aangedreven stempels deugdelijk	☐	☐
0806	Stempelcilinders	☐	☐
0807	- leidingbeukbeveiliging	☐	☐
0808	Voetplaten / bevestiging	☐	☐
0809		☐	☐

0900	Voor / achterassen		
0901	Voorasophanging / -vering	X	☐
0902	Achterasophanging / -vering	X	☐
0903	Wielbouts / -moeren	X	☐
0904	Toestand banden / spanning	X	☐
0905	Blokkering veer / pendelwerking	☐	☐
0906	Stuurinrichting / fuseespeling	X	☐
0907	Rijaandrijving	X	☐
0908		☐	☐

1000	Rupsen		
1001	Rupsen deugdelijk	☐	☐
1002	Toestand rupsrollen / rupswielen	☐	☐
1003	Bevestiging / borging rupsframes	☐	☐
1004		☐	☐

1100	Rijremmen		
1101	Bedrijfsrem	X	☐
1102	Parkeerrem	X	☐
1103	Reminrichting in goede staat (trommels / schijven / voeringen)	X	☐
1104	Remslangen / leidingen	X	☐
1105	Remkabels / stangen	X	☐
1106		☐	☐

1200	Elektrische installatie		
1201	Werk- / rijverlichting	☐	☐
1202	Elektrische kabels / geleiding	X	☐
1203	Schakelkasten / bedrading	X	☐
1204	Max. schakelaars / zekeringen	X	☐
1205	Accu's / accuscheider / bevestiging / afscherming + polen	X	☐
1206	Aard- of massaverbindingen visueel in orde	X	☐
1207	Elektromotoren	X	☐
	<i>Bij aansluiting op netvoeding:</i>		
1208	- hoofdschakelaar (tenzij aansluiting d.m.v. stekker)	X	☐
1209	- aardlekschakelaar 30 mA	X	☐
1210		☐	☐

1300	Hydraulische installatie		
1301	Drukbe grenzingskleppen	X	☐
1302	Pompen / motoren / kleppen / ventielen	X	☐
1303	Slangen / leidingen	X	☐
1304	Uitwendige olie lekkage	X	☐

Revisie: PMG-A

Rapportnummer : 020320201

1400	Diversen		
1401	Voorgeschreven ballast aanwezig	X ☐ ☐	
1402	Ballast deugdelijk bevestigd	X ☐ ☐	
1403	Verfwerk (roestvorming)	X ☐ ☐	
	Volgende opschriften aanwezig:		
1404	- identificatieplaat (o.m. max. last / personen / windsnelheid / scheefstand / manuele kracht)	X ☐ ☐	
1405	- CE-markering (vanaf 1997)	X ☐ ☐	
1406	- voorgeschreven bandenspanning	X ☐ ☐	
1407	- massa verwisselbare ballastdelen	X ☐ ☐	
1408	- gebruikt uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten (indien van toepassing)	X ☐ ☐	
1409	- op hoogte verrijden in geaccidenteerd terrein niet toegestaan (indien pendelas en /of 4 WD)	☐ ☐ X	
1410	- overige waarschuwingen conform gebruiksaanwijzing	X ☐ ☐	
1411	Veiligheidssteun hefmechanisme	X ☐ ☐	
1412	Transportondersteuning (armen / werkbordes) deugdelijk	X ☐ ☐	
1413	Afscherming hefmechanisme resp. daalbeveiliging vlgs. EN280	X ☐ ☐	
1414	Afschermingen voor knelgevaar / hete delen / hoge druk / uitlaatgassen en geluid zijn nog intact	X ☐ ☐	
1415	Geen olievezadigde materialen in motorruimte	X ☐ ☐	
1416	Geen lekkage brandbare vloeistoffen	X ☐ ☐	
1417	Waarschuwingsmarkeringen	X ☐ ☐	
1418	Reparaties deugdelijk uitgevoerd	X ☐ ☐	
1419	Beproeving met max. last.	X ☐ ☐	
1420		☐ ☐ ☐	

1500	Begrenzings- / beveiligingsinrichtingen	Waarnemingen noteren bij 1600 beproeving			
1501	Werkbereikbegrenzer / hoogste standbegrenzer	X ☐ ☐			
1502	Lastbegrenzer	X ☐ ☐			
1503	Momentbegrenzer	☐ ☐ X			
1504	Back-up systeem 1501 /1502 /1504 (indien aanwezig)	☐ ☐ X			
1505	Zwenkbegrenzer beperkt zwenkbereik	☐ ☐ X			
1506	Back-up systeem 1505 (indien aanwezig)	☐ ☐ X			
1507	Stempelbeveiliging	☐ ☐ X			
1508	Geen stempelbediening bij geheven werkbordes	☐ ☐ X			
1509	Scheefstandsignalering / begrenzer	X ☐ ☐			
1510	Rijhoogtebegrenzer (< 12m)	☐ ☐ X			
1511	Rijsnelheidsbegrenzer	X ☐ ☐			
1512	Kuil-inrijbeveiliging	X ☐ ☐			
	Zelfnivellerend werkbordes:	☐ ☐ X			
1513	- uitschakeling nivellering en topbeweging bij scheefstand > 10°	☐ ☐ X			
1514	Voorgeschreven opricht- / uitschuifvolgorde correct verlopen	☐ ☐ X			
1515		☐ ☐ ☐			

1600 Beproeving

Gegevens volgens werkdiagram								Beproeving begrenzingsinrichtingen						
Beproeving	Opstelling				Zwenkhoek	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Afwijking	Akkoord	
	Mobiel	Stationair	Stempels		R = 360° A = Achter V = Voor Z = Zij-sector R / A / Z / V	m	graden	kg	m	graden	kg	%	Ja	Nee
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

1700 Ruimte voor overige opmerkingen / tekortkomingen

Nummer
Volgens
rapport

Omschrijving

[illegible]

Rapportnummer : 020320201

Stuur dit formulier naar:

PMG techniek B.V.
Gewandeweg 9
616DJ Geleen

Ordernr : _____

Aantal bijlagen : _____

Of Fax naar :

Ondergetekende verklaart dat onder zijn verantwoording als volgt in de tekortkomingen is voorzien:

Nummer
volgens
rapport

Omschrijving

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bedrijfsnaam : _____

bedrijfsstempel:

Verantwoordelijke: _____

Handtekening:

--