

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.03.2020 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.03.2020.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.03.2020 um 11:00 Uhr durch Wendenstr. 150-160, 20537 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Sonderkennzeichen     | 11C 066    |
| Tag der Erstzulassung | 15.04.1987 |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 05 / 2020 |
|---------------|-----------|

### Technische Daten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen           |
| Hersteller                 | VW                           |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | GOLF / GOLF II               |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WVWZZZ19ZHW757925            |
| Türen                      | 3                            |
| Sitzplätze                 | 5                            |
| Farbe                      | Silber                       |
| Lackierung                 | Metallic                     |
| Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                       |
| Leistung / Hubraum         | 40 kW / 1263 cm <sup>3</sup> |
| Felgen                     | Leichtmetall                 |
| Km-Stand abgelesen         | 276.955                      |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ      | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|---------------------|-------|-------------|
| 1 links | 195 / 50 R 15 82 V | Mabor / Sport Jet 3 | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 195 / 50 R 15 82 V | Mabor / Sport Jet 3 | S / O | 6 mm        |
| 2 links | 195 / 50 R 15 82 V | Mabor / Sport Jet 3 | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 195 / 50 R 15 82 V | Mabor / Sport Jet 3 | S / O | 6 mm        |
| Notrad  |                    |                     |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

2-TUERIG  
SCHIEBEDACH MECH  
AB OKTOBER 86  
VERGLASUNG GRUEN GET  
AUSSENSPIEGEL VERSTB  
HECKWISCHER  
SITZBEZUEGE STOFF  
SPORTSITZE  
SITZ L HOEHENVERST  
KOPFSTUETZEN V  
REIFEN 175/70 R 13 T  
RAEDER 5,5 J X 13  
KATALYSATOR UNGEREG  
1,3 LTR 40KW MH  
GETRIEBE 4+E-GANG

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie entladen Motor Spring nicht an, Fahrzeug nicht Restauriert., instandsetzen.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.