

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.04.2020 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.03.2020.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.03.2020 um 11:00 Uhr durch Wendenstr. 150-160, 20537 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	11C 077
Tag der Erstzulassung	28.12.1990

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2020
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	COUPE / 2,3 E
Aufbauart	Coupe
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8BZMA006327
Türen	2
Sitzplätze	5
Farbe	Brilliantsschwarz (Y9B)
Polster / Farbe	Leder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	98 kW / 2309 cm ³
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	88.704

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 15 91 V	Semperit / Speed-Life	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 15 91 V	Semperit / Speed-Life	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 15 91 V	Semperit / Speed-Life	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 15 91 V	Semperit / Speed-Life	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zusatzinstrumente in Mittelkonsole

Zusatzwasserkühler

1-Schicht-Uni

4-Gang-Automatik

Katalysator

Sicherheitssystem procon-ten

Leder Kodiak

2309ccm (2.3 Ltr) 98/100kW NG

Leuchtweitenregulierung

Bordcomputer

Lendenwirbelstütze vorn einstellbar

Heckscheibenwischer

Generator verstärkt 90 Ampere

Fensterheber elektrisch

6 J x 15 Alu C0J /

Antiblockiersystem

Servolenkung

205/60 R 15 .. V

Lederlenkrad

ab 08/90 Fg-Nr -M-002645

Klimaautomatik R12

Zentralverriegelung

Sonnenblende rechts beleuchtet

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.