

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P063918002310
vom 27.07.2020, 09:26
zu Berichts-Nr. P063918002276
HU-Prüfziffer Tv+BzaNj
Seite 1 von 2

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D MA TX631

nächste HU fällig Juli 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.


(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im Juli 2021.

(9) DEKRA

Ihr Prüferingenieur

Dipl.-Ing. (FH) Arnd Hönscher

Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.19.1

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	DE11. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	DEKRA	D 77,60 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	DEKRA	77,60 EUR
70565 Stuttgart			
Ust-IdNr.: DE811297970			

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation



DEKRA 3162/A47-08-19 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
 § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P063918002310
 vom 27.07.2020, 09:26
 zu Berichts-Nr. P063918002276
 HU-Prüfziffer Tv+BzaNj
 Seite 2 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel

D MA TX631

nächste HU fällig Juli 2021

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel

Messprogramm: Diesel Kraftstoff: Diesel Messzeit: 27.07.2020 09:15

Funktionsprüfung Abgas	Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	Freie Beschleunigung			Ergebnis
	[x]/[rpm]			1.	2.	3.	
<u>Konditionierung</u> alternativ: Wassertemperatur 70 C	[x]/[rpm]	2/2400	2/2610	1.	2.	3.	i.O.#
				----	----	----	
<u>Abgasmessung</u>							
Leerlauf	[1/min]	min: 500 max: 900	830	880	860	850	i.O.
Neendrehzahl	[1/min]	2600					
Abregeldrehzahl	[1/min]	min: 2400 max: 2800	2610	2640	2640	2640	i.O.
Trübungs Wert (P)	[1/min]	max: 3.1	----	1.41	1.36	1.4	----
Beschl.zeit (tB)	[sek.]	max: 4.0	----	0.63	0.62	0.6	
Trübungsbandbreite	[1/m]		<= 0.7				i.O.
Arithm. Mittelwert der Trübung	[1/m]		1.39				i.O.
Bandbreite Beschleunigung	[s]		-				
Messzeitanteil (tx)	[sek.]	2.0					
Messmodus		B					
Sonde Nr.		2					

Ergebnis: Funktionsprüfung Abgas: i.O.

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Bedienerführung: AVL DiTEST GmbH Typ: DSS AU-DE Vers.: V5.14 10/2018 GL: 5.01
 AU-Messgerät: Typ: Vers.: SN:

DEKRA 3762/A47/08.19 Papier aus 100% chlorfreier gebleichtem Zellstoff

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
(8) Eine Wiedervorführung innerhalb von 2 Monaten (bis zum 23.09.2020) ist erforderlich.

- 4.1.2a (EM)
Abblendlicht links und rechts Einstellung zu niedrig
-4.1.5a (EM)
Manuelle Leuchtweiteneinstellung links und rechts ohne Funktion
-4.2.3a (GM)
Umrissleuchte vorn rechts eine von mehreren ohne Funktion
-7.9d (EM)
EG-Kontrollgerät / Fahrtschreiber
Untersuchungsfrist überschritten
-D8.2.2.2b (EM)
Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt

(9) DEKRA

Ihr Prüfenieur
Dipl.-Ing. (FH) Arnd Hönsche
Stempel und Unterschrift



Messwerte

	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li.	re.	px	Berech. Druck	li.	re.
Achse	daN	daN	bar	bar	daN	daN
1	1112	1308	4.8	6.5		
2	893	849	5.8	6.5	807	870
Abbremsung	z = 71.0%				z = 22.3%	

Systemdaten Stand: 4.19.1

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	DEKRA	887,04 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO		1,16 EUR
70565 Stuttgart	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO		15,00 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag		104,20 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation