

402

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI  CNCIR Compania Națională pentru Controlul Calitatii Instalațiilor din Ridicări și Recipientelor sub Presiune S.A.	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 258 - 057 / 14.04.2022 Pagina 1 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01, Ed. 1, Rev. 0	CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
---	---	--

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	ELSARA INST SRL
Adresa	Str. DE 138 , cod postal 107082, Batesti, PRAHOVA
Tel./Fax/E-mail	0786256688 / - / office@elsara.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO29487592 / J29 /1877 /2011
Utilizator	ELSARA INST SRL
Adresa	Str. DE 138 , cod postal 107082, Batesti, PRAHOVA
Loc de funcționare / Locul inspecției	DEPOZIT/PRAHOVA , BRAZI

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Platforme deplasabile
Tip / Model	Platforme deplasabile / IT12122
Producător	ITECO S.p.A.ITALIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	BV PTF 101040 / IT12/10932 / 2008
Parametri	1 Inaltime ridicare [m] = 11,9 2 Persoane = 2 3 Sarcina(Kg) = 350 4 Sarcina(Kg)/nr.de persoane = 200 / 2
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N / A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N / A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☐
- c. Inspecție tehnică după reparare ☒

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 14.04.2022 / 29.04.2022

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNIIȚIALĂ:

N / A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-07 editie în vigoare	N / A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Ruleta nr. MF 1014830, certificat etalonare nr. 15641 - 10.21 / 12.10.2021, Greutăți puse la dispoziție de întreținător, cantarite cu dinamometrul nr. CNCIR 012827, avand buletin metrologic de etalonare nr. 13369-09.21 / 03.09.2021.

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N / A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:
9.a. Constatări

Verificarea a fost efectuată în baza comenzi nr. 247 / 22.04.2022, înregistrată la CNCIR SA Ploiești cu nr. 6243 / 06.04.2022. Instalatia / Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice aplicabile. S-au efectuat probe cu parametrii maximi Q = 350 kg, respectand prevederile PT R1- 2010.

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI	CNCIR S.A. CUI: RO 2 7 7 8 7 8 6 0 Nr. reg. com: J40/1976/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO68BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	X	Public
Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu			Uz intern
			Confidential

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI  CNCIR Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalajelor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 258 - 057 / 14.04.2022 Pagina 2 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01, Ed. 1, Rev. 0	CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
--	---	---

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Structura portantă.	☒	☐	☐	
Sistemul electric de funcționare.	☒	☐	☐	
Încercări în gol.	☒	☐	☐	
Încercări în sarcină.	☒	☐	☐	
Încercarea de etanșeitate.	☒	☐	☐	
Componente de securitate	☒	☐	☐	

9.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 28/04/2024

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile in vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat in două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție si factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR GEORGESCU FLORIN-CEZAR Raport validat la data 29-apr.-2022 10:05 Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalajelor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - Ploiești Inspector Ing. Florin Cezar GEORGESCU	Deținător / Utilizator nume, prenume semnătură, ștampilă Data :	Operator RSVTI nume, prenume semnătură, ștampilă Data :
--	---	---

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1976/2010 Capitalul social este de 52.007.800 lei Cont IBAN: RO68BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, România	☒	Public
		☐	Uz intern
		☐	Confidential