



Alfa Romeo Stelvio (630)(2017->)

Veloce Q4

Kennzeichen	26228
FIN	ZARPAHPXXM7D31767
Erstzulassung	11.11.2021
Laufleistung	4.116 km

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber,
Besichtigungsort,GTÜ
Sachverständigenbüro
Auftragsnummer
Vorgangsnummer
Auftragsdatum 01.06.2022 um 09:50 Uhr
Besichtigungsdatum 01.06.2022 um 09:50 Uhr
Tag der Fertigstellung 01.06.2022 um 10:50 Uhr
Bemerkungen

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Alfa Romeo	Amtliches Kennzeichen:	26228
Modell:	Stelvio (630)(2017->)	FIN:	ZARPAHPXXM7D31767
Untertyp:	Veloce Q4	Erstzulassung:	11.11.2021
KBA:	1742 / ABK	Letzte Zulassung:	11.11.2021
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	4.116 km
Hubraum:	2.143 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.686 x 1.903 x 1.693
Leistung:	154 kw	Anzahl Türen:	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	8	Lackfarbe:	Grau
Antriebsart:	Allradantrieb	Innenraumfarbe:	Schwarz
Leergewicht:	1.820 kg	Polsterfarbe:	Schwarz
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.410 kg	Polsterart:	Leder/ Stoff
Fahrzeugart:	Pkw	Scheckheftgepflegt:	Hersteller
Bauform:	SUV	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) (26704), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Aktive Giermomentkontrolle (AYC) (70050), Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) (14240), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Audiosystem: Radio-Basisanlage mit CD und MP3 mit doppel Antenne / 8 Lautsprecher (24108), Auspuffendrohr schwarz (77714), Ausstattungs-Paket: Connected (4798), Außenspiegel Anthrazit (15830), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar (15209), Außenspiegel mit Abblendautomatik (15802), Außenspiegel schwarz, glänzend (15823), Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS) (18609), Bremsanlage verstärkt (40501), Bremsassistent (HBA / EBA) (40801), Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage) (18897), Einstiegsleisten (Aluminium) mit Logo (13136), Elektron. Bremskraftverteiler (EBD) (40307), Elektron. Traktionskontrolle (70103), Fahrassistenten-System: Alfa Romeo D.N.A.-Fahrerassistenz-System (70516), Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB) (40798), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder) (70603), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent (18610), Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung (FCW) (40963), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning) (42907), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (41165), Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (Dynamic Suspension) (42300), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Fensterrahmen schwarz (36407), Freisprechanlage Bluetooth (24808), Frontgrill in Anthrazit (12974), Frontscheibe infrarot-reflektierend (22701), Fußmatten (28399), Getriebe Automatik - (8-Stufen) (75913), Heckleuchten LED (18802), Infotainment-Center mit 7" Farbdisplay (25597), Infotainment-System: UConnect (Farbbildschirm 8,8") (24938), Innenausstattung: Interieur dunkel, Dachsäule und Dachhimmel in schwarz (26328), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Keyless-Entry (35508), Klimaautomatik 2-Zonen (29003), Kopf-Airbag-System (26901), Kopfstützen hinten (34805), Kurvenbremskontrolle (CBC / ESBS) (40925), Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder (69108), Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung (68905), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) (69502), Licht- und Regensensor (18909), Mittelarmlehne vorn (27202), Modellpflege (250), Motor 2,2 Ltr. - 154 kW JTDM KAT (88097), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC) (79706), Parkbremse elektrisch (40803), Radioempfang Digital (DAB) (24050), Radnabenabdeckungen (50817), Radstand 2818 mm (71613), Regen-Bremsassistent (RBA) (40916), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rußpartikelfilter (77602), Rückfahrkamera (39805), Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) (33608), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (39408), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Seitenairbag (26905), Servolenkung (Aktivlenkung) (69805), Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze (32615), Sperrdifferential (Q2) (70041), Sport-Paket (2106), Sport-Pedalerie (26602), Start/Stop-Anlage (77601), Stoßfänger hinten schwarz glänzend (Veloce Design) (21529), Türgriffe außen Aluminium-Optik (36405), USB-Anschluss im Fond (25084), Veloce-Paket (2345), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE / PROFIL	FELGENART	ZUSTAND REIFEN
VL Good Year (Sommer)	235/55 R19 101Y (6,0mm)	Alfa Romeo Leichtmetall	In Ordnung
VR Good Year (Sommer)	235/55 R19 101Y (6,0mm)	Alfa Romeo Leichtmetall	In Ordnung
HL Good Year (Sommer)	235/55 R19 101Y (6,0mm)	Alfa Romeo Leichtmetall	In Ordnung
HR Good Year (Sommer)	235/55 R19 101Y (6,0mm)	Alfa Romeo Leichtmetall	In Ordnung
Notlaufeinrichtung:	Tirefit		

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Motorraum	Service in 15884 Km / Prüfen
2	Tür hinten rechts	Einstieg h.r. Delle, Small Repair / Smart-Repair
3	Stoßfänger hinten / Spoilerlippe	Kratzer / Smart-Repair

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt. Die angegebenen Kosten basieren auf Schätz- und Erfahrungswerten des Unterzeichners. Es sind keine gesonderten Kalkulationswerte beinhaltet.

* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 5.1



Bild 5.2



Bilder Feststellungen

Bild 6



Nr.: 1

Bauteil: Motorraum

Beschädigungsart: Service in
15884 Km

Reparaturweg: Prüfen

Bild 7



Nr.: 2

Bauteil: Tür hinten rechts

Beschädigungsart: Einstieg h.r.

Delle, Small Repair

Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 7.1



Bild 7.2



Bild 8



Nr.: 3

Bauteil: Stoßfänger hinten /
Spoilerlippe

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Smart-Repair

Bild 8.1



Bild 8.2

